



**NESECRET**  
Exemplar nr. 1  
Nr. 3902208  
Baia Mare 12.02.2019

## SITUAȚII DE URGENȚĂ

În ultimele 24 de ore pompierii maramureșeni au intervenit pentru lichidarea a două incendii. Militarii Secției de Pompieri Vișeu de Sus au intervenit în Leordina pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un coș de fum. În urma incendiului a ars funinginea din coșul de evacuare al fumului.

Pompierii sigheteni au intervenit în Sârbi, alături de pompierii voluntari din Budești, unde podul unei case a fost cuprins de flăcări. Focul a distrus circa 120 de metri pătrați de acoperiș din lemn și aproximativ 50 de metri pătrați de pod din lemn.

Deoarece majoritatea cauzelor probabile de producere a incendiilor din ultima perioadă au fost coșurile de fum, pompierii vin în sprijinul comunităților cu câteva măsuri de prevenire legate coșurile de fum:

a) coșurile din zidărie vor fi izolate față de elementele combustibile ale planșeelor și acoperișurilor astfel:

- la trecerea prin acoperiș, prin lăsarea unei distanțe de cel puțin 10 cm între fața exterioară a zidăriei coșului și elementele acoperișului, iar golul produs se închide cu un șorț de tablă

- ușițele de vizitare trebuie menținute în stare corespunzătoare de funcționare.

b) coșurile de fum se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 - 0,8 m;

c) coșurile din zidărie vor fi permanent întreținute fără crăpături și curățate. Este interzis a se folosi coșurile din zidărie netencuite;

d) coșurile de fum din metal (burlane) nu vor fi instalate la o distanță mai mică de 70 cm față de pereții de scândură sau paiantă.