



INSPECȚIA DE PREVENIRE ÎN 2020

Personalul Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș a desfășurat, pe parcursul anului trecut, acțiuni de control ce au vizat, cu preponderență, instituțiile, operatorii economici, obiectivele hidrotehnice și obiectivele de investiții.

Pe timpul celor **941** controale de prevenire efectuate, au fost depistate mai mult de **2600** de deficiențe. Peste **2400** dintre acestea au fost sancționate contravențional, pentru încălcări ale prevederilor normative în vigoare. Din totalul sancțiunilor, **377** au fost amenzi contravenționale, în cuantum de **628.500** lei, iar restul de **2155**- avertismente.

În contextul evoluției situației epidemiologice determinată de răspândirea virusului SARS-COV-2, personalul inspecției de prevenire a desfășurat acțiuni proprii și în comun cu reprezentanții altor instituții cu responsabilități în domeniu, pentru verificarea respectării de către cetățeni a măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Pe parcursul anului 2020, asistența tehnică de specialitate acordată de personalul Inspecției de prevenire s-a materializat prin soluționarea unui număr de **784** solicitări, în creștere față de anul 2019 cu circa **35 %**. Majoritatea solicitărilor-**482**, au vizat activitatea de avizare – autorizare, urmate ca pondere de cele referitoare la prevenirea incendiilor- **289** solicitări, **4** privind prevenirea dezastrelor, iar **9**- alte domenii.

În urma solicitărilor înregistrate în anul 2020, au fost emise **131** de avize de securitate la incendiu, cea ce reprezintă o scădere cu **10%** față de 2019, **48** de autorizații de securitate la incendiu, în scădere cu **35%** față de anul precedent, **2** avize de protecție civilă, **4** acorduri pentru comercializarea artificiilor, **25** de avize amplasament în parcelă și **6** puncte de vedere PUG, PUZ și PUD.

Compartimentul avizare - autorizare a desfășurat în anul 2020 un număr de **76** de controale la obiective de investiții, în scădere față de anul precedent cu **41 %**, ca urmare a dinamicii derulării investițiilor la nivelul județului.

Activitatea de îndrumare a autorităților administrației publice locale și a serviciilor voluntare și private a constituit, de asemenea, o prioritate. Pe timpul controalelor, specialiștii Inspecției de prevenire au desfășurat activități de îndrumare a personalului din serviciile voluntare pentru situații de urgență, referitor la informarea preventivă a populației asupra riscurilor existente și desfășurarea de activități specifice, având ca obiectiv reducerea numărului de incendii și victime la gospodăriile populației.

Activitatea de informare preventivă a populației în perioada analizată a avut drept scop reducerea numărului de incendii la locuințe și gospodării, respectiv conștientizarea populației cu privire la riscurile manifestării situațiilor de urgență.

În acest context, ca urmare a celor 18 incendii produse pe parcursul acestei luni în gospodăriile cetățenilor din județ, din care 12 provocate de coșurile sau burlanele de fum defecte sau necurățate, reamintim cetățenilor câteva din cele mai importante măsuri de prevenire, referitoare la exploatarea sobelor, a coșurilor de fum și a instalațiilor electrice:

- înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate și curățate pentru a fi în perfectă stare de funcționare;
- se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba;
- sobele se vor utiliza numai cu ușița de alimentare închisă;
- este interzisă folosirea lemnului mai lungi decât dimensiunile focarului;
- în fața ușițelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;
- cenușa și jarul provenite de la sobe trebuie să fie depozitate într-un loc special amenajat;
- verificarea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum se efectuează numai de către persoane specializate;
- coșurile, burlanele și canalele de fum trebuie să fie izolate față de elementele combustibile ale pereților, planșelor și acoperișurilor;
- în podul casei, coșul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scânteii, ce pot fi surse de aprindere;
- Nu folosiți mijloace electrice de încălzire locală improvizate!
- Reparațiile la instalațiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat!
- Supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune !

Compartimentul Informare și Relații Publice

Adresa: Baia Mare, str. Vasile. Lucaciu nr.87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262. 211213

Fax: 0262.214981, 0262.214921, www.isumm.ro

e-mail: contact@isumm.ro