



INTERVENȚII ÎN LUNA MAI

De la începutul lunii, pompierii militari maramureșeni au efectuat **53** de intervenții. Din total, **26** au fost la incendii, iar **21**- alte intervenții. La acestea s-au adăugat **5** acțiuni în alte situații de urgență, capitol ce include, printre altele, înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice și hidrologice periculoase, misiuni pirotehnice, asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv **1** intervenție pentru asistența persoanelor.

Din totalul intervențiilor la incendii, **12** au fost în gospodăriile cetățenești, din care **9** la localizarea și lichidarea unor incendii la locuințe și anexe, iar **3** la mijloace de transport, proprietate individuală.

Din totalul incendiilor în gospodăriile cetățenești, **2** s-au declanșat din cauza cenușii, jarului sau scânteilor de la sistemele de încălzire, iar alte **2**- din cauza instalațiilor electrice defecte sau improvizate. Alte **5** incendii au izbucnit din cauza coșurilor de fum defecte sau necurățate, a montajului sau exploatării necorespunzătoare, respectiv a unei acțiuni intenționate.

Cum vremea continuă să fie rece, reamintim cetățenilor principalele măsuri de prevenire, referitoare la exploatarea sobelor, a coșurilor de fum și a instalațiilor electrice:

- înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate și curățate pentru a fi în perfectă stare de funcționare;
- se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba;
- sobele se vor utiliza numai cu ușița de alimentare închisă;
- este interzisă folosirea lemnului mai lungi decât dimensiunile focarului;
- în fața ușițelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;
- cenușa și jarul provenite de la sobe trebuie să fie depozitate într-un loc special amenajat;

- verificarea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum se efectuează numai de către persoane specializate;
- coșurile, burlanele și canalele de fum trebuie să fie izolate față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor și acoperișurilor;
- în podul casei, coșul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scânteii, ce pot fi surse de aprindere;
- Nu folosiți mijloace electrice de încălzire locală improvizate!
- Reparațiile la instalațiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat!
- Supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune !

Compartimentul Informare și Relații Publice,
Adresa: Baia Mare, str. Vasile. Lucaciu nr.87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262. 211213
Fax: 0262.214981, 0262.214921, www.isumm.ro
e-mail: contact@isumm.ro