



INCENDII ÎN GOSPODĂRII

Pompierii Detașamentului Sighetu Marmației au intervenit azi noapte, în jurul orei 02.30, la un incendiu izbucnit la o gospodărie situată pe strada Tractorului din municipiu. Din fericire, ca urmare a intervenției lor prompte, a ars doar funinginea din coșul de fum necurățat.

În primele 15 zile ale lunii februarie, pompierii militari maramureșeni au acționat la localizarea și lichidarea unui număr de **15** incendii semnalate în gospodăriile cetățenilor. În majoritatea cazurilor, **9**, incendiul s-a declanșat din cauza coșurilor sau a burlanelor de fum defecte sau necurățate. Instalațiile electrice defecte au dus la izbucnirea altor **4** incendii, iar unul s-a declanșat din cauza unor echipamente electrice improvizate. Cele mai multe incendii, **8**, au izbucnit în podurile caselor, **2**- în bucătării, iar restul în garaje, magazii și alte spații.

Cum temperaturile continuă să rămână scăzute și în această perioadă, reamintim cetățenilor câteva din cele mai importante măsuri de prevenire, referitoare la exploatarea sobelor, a coșurilor de fum și a instalațiilor electrice:

- înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate și curățate pentru a fi în perfectă stare de funcționare;
- se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba;
- sobele se vor utiliza numai cu ușița de alimentare închisă;
- este interzisă folosirea lemnului mai lungi decât dimensiunile focarului;
- în fața ușițelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;
- cenușa și jarul provenite de la sobe trebuie să fie depozitate într-un loc special amenajat;
- verificarea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum se efectuează numai de către persoane specializate;

- coșurile, burlanele și canalele de fum trebuie să fie izolate față de elementele combustibile ale pereților, planșelor și acoperișurilor;
- în podul casei, coșul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scânteii, ce pot fi surse de aprindere;
- Nu folosiți mijloace electrice de încălzire locală improvizate!
- Reparațiile la instalațiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat!
- Supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune !

Compartimentul Informare și Relații Publice,
Adresa: Baia Mare, str. Vasile. Lucaciu nr.87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262. 211213
Fax: 0262.214981, 0262.214921, www.isumm.ro
e-mail: contact@isumm.ro