



ACTIVITATEA INSPECȚIEI DE PREVENIRE

În ultima săptămână, specialiștii Inspecției de prevenire au efectuat **28 de** controale în unități de alimentație publică, unități administrativ-teritoriale și **2** audituri de supraveghere, la persoane autorizate să efectueze lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.

În aceeași perioadă, personalul Inspecției de prevenire a participat la **6** acțiuni comune, cu reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș, Inspectoratului de Jandarmi Județean "Pintea Viteazul" Maramureș, Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, respectiv ai Instituției Prefectului, pe linia respectării prevederilor Legii 55/2020, privind combaterea efectelor pandemiei de Covid- 19.

În urma neregulilor constatate pe parcursul controalelor, specialiștii Inspecției de prevenire au aplicat **123** de sancțiuni, din care **88-** avertismente și **15** amenzi, în cuantum de **19.600** de lei.

Totodată, specialiștii Inspecție de Prevenire, din cadrul ISU Maramureș, le reamintesc cetățenilor măsurile de prevenire a incendiilor legate de exploatarea sobelor și a coșurilor de fum:

- înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate și curățate pentru a fi în perfectă stare de funcționare;
- se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba;
- sobele se vor utiliza numai cu ușița de alimentare închisă;
- este interzisă folosirea lemnelor mai lungi decât dimensiunile focarului;
- în fața ușițelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică, având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;
- cenușa și jarul provenite de la sobe trebuie să fie depozitate într-un loc special amenajat;
- verificarea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum se efectuează numai de către persoane specializate;

- coșurile, burlanele și canalele de fum trebuie să fie izolate față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor și acoperișurilor;
- în podul casei, coșul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scânteii, ce pot fi surse de aprindere.

Compartimentul Informare și Relații Publice,
Adresa: Baia Mare, str. Vasile. Lucaciu nr.87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262. 211213
Fax: 0262.214981, 0262.214921, www.isumm.ro
e-mail: contact@isumm.ro