



## CONTROALE DE PREVENIRE

Personalul Inspecției de Prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș a efectuat, în intervalul 17.02-22.02.2023, **48** de controale la unități de comerț, de producție, unități sanitare, unități de învățământ și unități administrativ teritoriale.

Printre neregulile cel mai des întâlnite în timpul acestor controale, pe linia respectării normelor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor, au fost cele legate de blocarea căilor de evacuare, de neefectuarea mentenanței la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, neafișarea planurilor de evacuare a persoanelor, respectiv de exploatarea necorespunzătoare a instalațiilor electrice.

Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecției a aplicat **184** de sancțiuni, din care **151** de avertismente și **33** amenzi în cuantum de **89.000** de lei.

În aceeași perioadă, cadrele Inspecției de prevenire din cadrul I.S.U. Maramureș au desfășurat **58** de activități de educație preventivă.

Pentru că sezonul rece este departe de a se fi încheiat, specialiștii Inspecției de prevenire vă reamintesc câteva din ele mai importante măsuri de prevenire a incendiilor legate de exploatarea sobelor și a coșurilor de fum:

- înainte de utilizare, sobele trebuie verificate, reparate și curățate pentru a fi în perfectă stare de funcționare;
- se va folosi numai materialul combustibil pentru care a fost destinată soba;
- sobele se vor utiliza numai cu ușița de alimentare închisă;
- este interzisă folosirea lemnului mai lungi decât dimensiunile focarului;
- în fața ușițelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică, având dimensiunile de cel puțin 0,70 x 0,50 m;
- cenușa și jarul provenite de la sobe trebuie să fie depozitate într-un loc special amenajat;

- verificarea, curățarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor de fum se efectuează numai de către persoane specializate;
- coșurile, burlanele și canalele de fum trebuie să fie izolate față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor și acoperișurilor;
- în podul casei, coșul de fum va fi obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scânteii, ce pot fi surse de aprindere.

Adresa: Baia Mare, str. Vasile. Lucaciu nr.87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262. 211213  
Fax: 0262.214981, 0262.214921, [www.isumm.ro](http://www.isumm.ro)  
e-mail: [contact@isumm.ro](mailto:contact@isumm.ro)